Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03, 8232 JP Lelystad
0320-294939
flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheerflevoland.nl

Memo

De bever in Kreek Noord en Stranddorp, Almere

[redacted]

februari, 2026



Onze Missie

Zorg voor ons landschap

Met gedrevenheid werken we aan het behoud en de versterking van het unieke landschap van Flevoland. Dit doen we samen met bewoners, vrijwilligers, grondeigenaren, bedrijven en maatschappelijke partners. Want een landschap leeft pas echt als mensen er zelf actief bij betrokken zijn.

We koesteren de natuur en het erfgoed die Flevoland bijzonder maken. We verbinden mensen met hun landschap en versterken ook de onderlinge verbindingen binnen het landschap zelf. Onze vrijwilligers vormen hierbij het kloppend hart.

We ondersteunen overheden, bedrijven, organisaties en particulieren met advies, projecten en samenwerking op maat, zodat we samen kunnenbouwen aan een gezond, waardevol en toekomstbestendig landschap voor alle Flevolanders.

De bever in Kreek Noord en Stranddorp, Almere

Titel : De bever in Kreek Noord en Stranddorp, Almere
Auteur : [redacted]
Datum : februari, 2026
Rapportnr. : LBF-2026-013
Versie :
Geldigheid : 3 jaar


Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03
8232 JP Lelystad
0320-294939
flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheerflevoland.nl

Inhoud

1. Inleiding 4
2. Materiaal -methode 4
3. Resultaat 5
4. Conclusie 5
Literatuur 5

1.Inleiding

De bever is tijdens het natuuronderzoek in Kreek Noord en Stranddorp van Almere Duin regelmatig genoteerd als gebruiker van het gebied (Reinhold, 2024). De soort heeft zich ook een tijd gevestigd in het gebied middels een burcht. In februari 2024 was de aanwezigheid bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de vorm van knaagsporen, beverdam, een oud verblijf en wissels onder de Poortdreef. In september 2024 was het echter weer stil.
In oktober 2024 is de braamvegetatie langs de watergang geklepeld en heeft nog nader onderzoek plaatsgevonden met o.a. wildcamera's. Als met al was de eindconclusie eind 2024 dat de bever zich niet blijvend gevestigd heeft in dit gebied.
Eind 2025-begin 2026 kreeg de gemeente Almere een melding dat een bever zich gevestigd zou hebben aan de noordzijde van het studiegebied. Reden om Landschapsbeheer Flevoland te vragen om er nogmaals te kijken.



Figuur 1:Onderzoeksgebied

2. Materiaal -methode

Op 28 januari en 18 februari 2026 is een veldbezoek gebracht aan het gebied Kreek_Noord. Alle oevers binnen het gebied zijn afgelopen waarbij gekeken is naar sporen van bever. Speciale aandacht was er voor sporen die een hol of een burcht indiceren: een gat onder de waterlijn in de oever, zand dat uitgegraven is of gewoon takken die op een burcht liggen.
In de hele ondiepe wateren is tevens bekeken in hoeverre bevers gebruik maken van die watergang. Bij intensief gebruik is dan een geul op de waterbodem aanwezig.
Ook is gekeken in hoeverre de beverdam aangevuld is tussen de twee bezoekdata.

3. Resultaat

In het noordelijk deel, waar een melding van een vestiging van een bever gedaan was, is geen hol aanwezig. De watergang ter plaatse is enkele decimeters diep zodat de bever bij het gebruik van die watergang een duidelijk zichtbare geul in de watergang zou moeten maken. Deze ontbrak, net als een hol onder de waterlijn. Conclusie is dat hier geen bever gehuisvest is.
De watergang westelijk van de Poortdreef tussen het traject Amigo Vespucciweg en Beneluxlaan is ondertussen zwaar geklepeld waardoor het nu goed te onderzoeken is. Hier is de watergang dieper zodat niet gekeken kan worden naar de aan/afwezigheid van een geul op de waterbodem. Op dit traject is alleen te kijken naar sporen net onder de waterlijn en boven de waterlijn. Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van bever in het gebied. De holen en de burcht die in 2024 nog zichtbaar waren zijn verdwenen.
De dam ter hoogte van de Amigo Vespucciweg was bij het eerste bezoek niet voorzien van verse takken en bij het tweede bezoek ook niet. Er vindt al langere tijd geen aanvulling van de dam plaats.
De hoeveelheid vraatsporen zijn in het gebied erg beperkt. Bij de onderdoorgang ter hoogte van de IJslandstraat leverde nog de meeste sporen op. Bomen zijn dan ook zo goed als verdwenen langs de waterkant.

4. Conclusie

De bever komt nog steeds in de watergang westelijk van de Poortdreef voor, maar een verblijfplaats is niet aanwezig in het gebied. Het gebied maakt waarschijnlijk onderdeel uit van een beverterritorium dat buiten het studiegebied ligt. Gezien het geringe volume aan wintervoedsel maakt dit deel van het territorium geen essentieel deel uit van dit territorium. Met andere woorden, verlies van dit stuk leefgebied gaat geen effect hebben op de lokale populatie bevers en een Omgevingsvergunning voor het verstoren van een beververblijf is derhalve niet nodig.

Literatuur

Reinhold, J., 2024. Natuurtoets Almere Duin. Rapport Landschapsbeheer Flevoland LBF-2024-061

Landschapsbeheer Flevoland

Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03, 8232 JP Lelystad
0320-294939
flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheerflevoland.nl

Na het lezen van deze rapportage kunnen er vragen zijn of punten die wat extra toelichting verdienen. We denken graag mee en lichten alles toe waar nodig is.

Wil je meer weten over onze projecten, activiteiten of mogelijkheden voor andere samenwerking? Neem contact op of kijk op onze website. We praten en denken graag mee over nieuwe ideeën.